



## **Prueba de drenaje realizada en cancha de croquet**

Se ha realizado una prueba, lloviendo y después de tres días de lluvias intensas, para comprobar su drenaje.

El resultado no pudo ser más satisfactorio. Ausencia total de agua y humedad en valores del 18 %. Así mismo las conducciones de evacuación de aguas funcionan con total eficacia.

Este tipo de sección USGA, es la que se está ejecutando en los greens en obras y en los futuros que se aborden.

La Junta Directiva.